⑩日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平1-192545

Sint. Cl. '

識別記号

❸公開 平成1年(1989)8月2日

B 32 B 15/08

104

庁内整理番号 2121-4F

審査論求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

- 昭発明の名称 加工性、耐合性の優れた缶用ラミネート鋼板

②特 顧 昭63-15836

②出 頭 昭63(1988) 1月28日

⑩発明者 大八木 八七

福岡県北九州市八幡東区技光 1 - 1 - 1 新日本製鐵株式 會社第 3 技術研究所内

砂発 劈 着 林 知 彦

福岡県北九州市八幡京区枝光1-1-1 新日本製鐵株式

會社第3技術研究所內

勿発明者 西田

福岡県北九州市八幡栗区技光1-1-1 新日本製鐵株式

會社第3投術研究所內

⑪出 願 人 新日本製織株式会社 ⑭代 理 人 弁理士 大関 和夫 聚京都千代田区大手町2丁目6番3号

明 拥 2

1.発明の名跡

加工性、耐食性の優れた毎用ラミネート調報 2. 特許請求の額囲

市畑坂の片面に50めっら皮原を育し、もう一方の面にはクロム皮盤または鍋めっち皮膜とその裏間にクロム皮膜を育し、さらにその上層に、離点が200~240でであり、非路質構造を育する、10~100μののポリエステル街點皮膜を育する事を特徴とする加工性、耐食性の優れた缶尾ラミネート拠根。

3.竞匆の評価な説明

(廃棄上の利用分野)

本発明は、ビール、袋酸飲料、ジュースあるいは一般食品等を内容物として充強・保存するための金頭容器(缶) 周期板に関するものであり、底と毎期を一体として成形される 2 ピース 缶および 並材として利用される。

{従来の技術]

金既容器用級板としては、"ぶりき"あるいは

"ティンフリースチール"(電解クロム酸処理網級)が良く知られており、溶接缶、 姿帯伝あるいはDI缶(絞りとしごき加工により成形される低)開業材として用いられている。これらの無材は、製田加工の前または製缶加工後に3~~10 μm の好きの有風塗海をして用いられる華が多く、耐食性は主として有数塗装に頼っている現状にある。例えば特開昭54・94585号公報や特開昭54・13268号公報には烟板に塗装を貼した後DI加工を行うことが遊案されている。

もの歌、有機塗製としては、一般にエポキシ、 エポキシーフェノール、ピニル、ポリエステル等 の熱硬化性密料が用いられている。

(発明が解決しようとする問題点)

底と色胴を一体として成形される?ビース伝の場合、2~3回に及ぶ絞り加工(DRD母)、あるいは2回の絞り加工後2~3段のしごき加工(D1缶)により成形されている。 素材としては、協めっき網板(ブリキ)あるいはアルミニウム板が使用されているが、ブリキの場合、耐食性が不

-271 -

BEST AVAILABLE COPY

特開平1-192545 (2)

十分なため成形後2個に亘り内面塗装を行なっている状況にある。1個の塗装では、塗膜が鋼板表面を完全に被覆できないため内容物中への鉄御出がおこり、味・フレーバーの低下、更には穿孔缶の発生にいたるという問題がある。

本発明は、2ピース缶におけるこのような問題 を解決するため、耐食性の極めて優れた毎用鋼板 を提供するものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、薄額板の片面にSnかっき、もう一方の間にSnかっきおよび/またはクロム皮膜を育し、その上層に、融点が200~240℃であり、非晶質構造を育する、10~!00 um のポリエステル構動皮膜を有する事を特殊とする。

協外面に対しては、しごを加工時の額滑性が重要なためSnめっき皮膜が必要であり、1.0~10.0 8/が程度の付着量が必要とされる。その際、Sn-fe合金階は軽くて難いため資滑面としての復点からは出来るだけ低く抑える必要がある。Snめっき後の符稿処理による光沢みる外徴を必要とする

と特定した理由を説明する。DI 収形の場合、较り加工後の毎倒壁をしごや加工により大きく減少させることを特徴としている。例えば、市取のビール毎の場合、0.30 mm - 0.10 mm と約1/3になるまで加工される。この加工時に非常に大きな数(材料発熱+摩擦熱)が発生し、素材温度は約20gで設度したものである。

税層した樹脂の融点が低い場合、DI成形の途中にて樹脂の融解が起こり、パンチ表面へ樹脂が 機能し退焼成形上の問題を生じると共に、成形伝 内面における樹脂の披露性が振楽に変化し、耐金 性の向上に寄与しない事になる。使って、樹脂の 離点としては200でを下頭とした。

一方、樹脂融点の上限であるが、これは本発明 類板の製造技術上の問題と関連するものである。 本発明網板を製造する場合、金属めっきを先に行 ない、その後樹脂を積層する方が合理的である。 なぜなら、ポリエステル樹脂の下には、密着性を 安定させるため、少なくともクロム皮膜の存在が 時でも合金層量は出来るだけ低く、例えばQ. 6 g / 対 (類として) 程度以下に抑える必密がある。

街内面に対しては、耐食性の確保が最も重要で ある。このために本発明では、D「加工前に10 ~100 us の特定のポリエステル協助皮肤を舞 扱表面上に抵牾し、加工後の毎内圏においても被 層性の良い皮膜を得る事を目的とする。

以下に本発明に必要なポリエステル樹脂皮膜の特性につき詳述する。失ず最初にポリエステル樹脂皮膜の厚さについてであるが、10~100μmの範囲に限定した。10μm 未締ではDi成形後の皮膜収が3~4μm 程度になり、皮膜欠陥の発生が延け得ないため、耐食性の向上は期待出来ない。

皮護原さとしては厚い方が耐食性的には有利であるが、コスト節を考慮すると乗りに厚い皮膜は実用的でないためその上限は100μmとした。耐食性、コスト両面より考え、より選束しい範囲は30~60μmである。

次に、ポリエステル樹脂の融点を200 ~240 ℃

必要であり、更に耐食性向上のためにはSnめっき をその下層に有する事が望ましい。また、何外距 に相当するSeめっきにも軽度のクロメート処理を 行なう必要がある。

従って、腹胎・酸洗後の関板の片面/または肉面に先ず5mめっちを行ない、次にクロム酸中にて電解処理(ラミネート面包:缶内面)および浸透処理(非ラミネート面包:缶外面)からなる片面電解処理を同時に行ない、最終股階にてポリエステル機能を積膺する。このプロセスが最も省工程であり、積温後に掛脳値に"傷"を入れたりする心能も無い。

そこで、樹脂酸点の上限別割との関連であるか、一つには個の合金化の問題であり、更にもう一つには個的合金化の問題である。 積層されたポリエステル樹脂の結晶構造をいかにコントロール すべきかは難しい問題であるが、非品質構造のポリエスチル樹脂であれば、厳しいDI成形にも十分耐えられ成形後の故復性も極めて優れたものであることを知見し本発明に至った。 延伸構造るる

特筋平1-192545(3)

いはランダム配回構造 (結晶構造) を有するポリエステル樹脂の場合、DI成形が不能であるか、成形はできたとしても成形時に多数のクラックが発生し、樹脂の被覆性は悪く、実用的な特性を有していない。

従って、本発明では接層されるポリエステル樹脂は、一度融点以上に加熱され、融点以上の温度 より水冷され、跳晶質構造にする。一世って、一個板 そのものの温度を樹脂の融点以上に加熱すること が必要になるか、その温度が取り高い場合、既に 存在しているSnめっき層に過度の合金化反応が起 こり、伝外面での弱滑性の低下、あるいは低内値 の耐食性の低下をもたらずため、類似の加熱と は250でに割約される。この温度にて樹脂度 は250でに割約される。この温度にて樹脂度 は250でに対して、その酸点は約10で程度低 いことが必要であり、樹脂融点の上限を240で とした。

本発明に用いられるポリエステル揺りとしては、 原料としてチレフタル酸、イソフタル酸、アジビ・ ン酸あるいはセバシン酸等を含む 2 塩基酸成分と、 エチレングリコール、ブチレングリコール、ブタンジオール、その他のジオール成分とから構成される然可塑性コポリエステルあるいはコポリエステルブレンドが使用され、これらをエステル化したものが使用される。

(作用)

贈は、一度融点以上に加熱され、融点以上の温度 このように、樹脂の融点および結晶構造を特定 より水冷され、非晶質構造にする。後って、鋼板 することにより、D.L.成形時における外面の润滑 そのものの温度を樹脂の融点以上に加熱すること 性、内面の耐食性ともに使れた表面処理鋼板を得 が必要になるが、その温度が余り高い場合、既に ることが出来る。

> 福脂そのものを耐食性間で考えた場合、非晶質 構造は必ずしも好ましいものではないが、倍便壁 のボリエステル樹脂は、しごき加工時にいわゆる 硬伸加工に近い加工を受けるため、少なからぬ配 同性が生じる。そのため、り!加工後の外面印刷、 あるいは内面の補格塗禁を行なう場合の加熱等に おいても熱結晶の成長はなく、樹脂の酸化が起こ らず、その後のネックドイン~フランジ加工にも 耐えることが出来る。

本発明に係わる顕版を使用すれば、DI加工後

の樹脂被覆性が非常にすぐれているため、毎内面 を洗浄するだけで爆煙強にて使用することができ、 DI加工後の内面塗線工程を大幅に関端すること が出来る。

本発明の関板は、DI語およびDRD伝統の2 ビース伝以外の厳しい加工条件にあるすべての値 体に適用可能である。

以下に実施例を述べる。

(実禁例1)

極度 0.50 mの 動版を競勝・競洗後、その片面 に 通常のフェロスタン浴中に て 5m めっき (付着量 6 g / d) を行ない、次いでクロム酸を主成分と するめっき浴中にて、もう一方の 国に金属クロム (付着量 6 g m / d) および水和酸化クロム皮膜 (付着量 Crとして 1 g m / d) を電解にて形成させ、5m めっき面は無電解のクロメート処理を行なった。

その後、翻設を加無し、場めっき皮膜を有しない阻にボリエチレンテレフタレート/イソフタレートようなる融点225での2軸延伸ボリエステ

ルフィルム(50 gr)を170℃にて予備接着 後、更に遺譲を上げポリエステルフィルムを破解 することにより延伸配向を無くし、摂退が240 でになったところで水冷し、非晶質化した。

この様、生成したSn-Fe合金層量は、0.35g / ボと極く少量であった。出来上がった関級の財 脂面が後内面となるようにして、ブランクを110 muより2面の絞りおよび3段のしごき加工により 酸盤40mの缶を作成した。この時、側壁の厚さ は、0.20mでありしごき加工により0.30mの 板厚製少した事になる。

版形缶を弱アルカリ性クリーナーにて緊脳後、 信内面遠線の健全性を評価するため、1%の食塩 水を伝内に満注後、電極を挿入し、伝体を関極に して5 V の電圧を印加した。流れた電流値は、 0.3 mAと極めて小さくDI成形数のポリエスチ ルフィルムの被覆性が良好なことが証明された。 (実施例2)

被厚①30mの鋼板を設脂・酸洗後、週常のフェロスタン浴中にて表真異なった付荷量のSnめっ

特閱平1-192545 (4)

を(付着量5.6/2.78/㎡)を行ない、ついでクロム酸を主成分とする治中にて、選Saめっき類例に金属グロム(付着量2.8以/㎡)および水和酸化クロム皮酸(付着量Ceとして1.6以/㎡)を電解にて形成させ限Snめっき側には浸積処理にて3、減/㎡のクロム皮膜を形成させた。

その後、ポリエチレンチレフタレート、ポリエチレンイソフタレートおよびポリプチレンチレフタレートをプレンドして得られた融点215℃の2輪駆伸ポリエスチルフィルム(40gm)を実施到1と調構の方法にて薄5cめっき面側に非晶質状態にて積層した。この数の最高到途板温は230℃であり、Snの溶散は起こらず、めっきままの乳白色の外観であった。

DI 成形としては、ブランク各138mより2回の粒り成形と3段のしごき加工により、衝壁の板厚 0.10mになる被行なった。DI 成形上の問題は全くなく、揺めてスムースな加工を行なうことが出来た。実施例1と同様の方法で内距皮膜の連続性を調べたところ、電流値は0.5 nAと極め

薄めっき阿刺に熱硬化エポキシ系塗料を7 pa 塗布(2 0 5 ℃、1 € min. 読き付け)後、その間を 衝内艦として D I 戦影を行なった。

Diは問題なく行なう事が出来たが、毎内面塗 額の連続性は、電道値230 mAと極めて大きく 実用性のない性能であった。 て使れたものであった。

(比較別1)

実施例1と同様の方法でめっきを行なった後、ボリエチレンテレフタレート/イソフタレートフィルエを積値する際、水冷せず大気中での途冷を行ない、結晶性の構造を育する変膜を作成した。

加工および評価も実施例1と関係の方法で行ない、内面皮膜の連続性を調べたところ、電流値は80mAと大きな値を示し、加工による皮膜欠陥の発生が多いことが判明した。

(比較例2)

実施例1と同様の方法でめっきを行なった後、 融点が高いポリエチレンテレフタレート (歴点 265で)を積層するため、最高到速温度285 でにて積層・急力したサンブルを作成した。

実施例1と関一の条件にてDI成形を飲みたが 外面調荷不良のため、数価超度の連続成形しか出 来ず実用的な成形性は得られなかった。

(実施第3)

実施例2と関様の方法でめっきを行なった後、

物許出頭人 斯日本製廠技式包社 代 理 人 大 関 和

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record.

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:
☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.